

Złącza gwintowe

z mosiądzu niklowanego
chemicznie

Seria Equipment

- Przyłączki redukcyjne, nypły, złączki T, złączki nakrętne - mufy, korki, zawory kulowe, pierścienie uszczelniające

Łączniki nakrętne - mufy




Symbol zamówieniowy	Gwint wewn.
MUM5I	M5
MU18I	G1/8
MU14I	G1/4
MU38I	G3/8
MU12I	G1/2
MU34I	G3/4
MU1I	G1

Korki zaślepiające z kołnierzem



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.
BSFM5A	M5
BSF18A	G1/8
BSF14A	G1/4
BSF38A	G3/8
BSF12A	G1/2

Korki zaślepiające bez kołnierza



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.
BSM5A	M5
BS38A	R3/8
BS12A	R1/2
BS34A	R3/4
BS1A	R1

Zawory kulowe 2/2,
gwint wewnętrzny/wewnętrzny



Symbol zamówieniowy	Gwint
090-1/4"	G1/4
090-3/8"	G3/8
090-1/2"	G1/2
090-3/4"	G3/4
090-1"	G1
090-1 1/2"	G1 1/2
090-2"	G2

Trójniki, osiowo: wewn. - wewn.;
promieniowo: wewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint wewn.
T18I	G1/8
T14I	G1/4
T38I	G3/8
T12I	G1/2
T34I	G3/4

Trójniki, osiowo: zewn. - zewn.;
promieniowo: zewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.
T18A	G1/8
T14A	G1/4
T38A	G3/8
T12A	G1/2
T34A	G3/4

Trójniki, osiowo: wewn. - wewn.;
promieniowo: zewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint wewn.
T18I-1	G1/8	G1/8
T14I-1	G1/4	G1/4
T38I-1	G3/8	G3/8
T12I-1	G1/2	G1/2
T34I-1	G3/4	G3/4

Przyłączki redukcyjne



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint wewn.
R18A-M5I	G1/8	M5
R18A-14I		G1/4
R14A-M5I	G1/4	M5
R14A-18I		G1/8
R14A-38I		G3/8
R38A-18I	G3/8	G1/8
R38A-14I		G1/4
R38A-38I		G3/8
R12A-18I	G1/2	G1/8
R12A-14I		G1/4
R12A-38I		G3/8
R34A-38I	G3/4	G1/2
R34A-12I		G1/2
R1A-38I	G1	G3/8
R1A-12I		G1/2
R1A-34I		G3/4

Trójniki, osiowo: zewn. - zewn.;
promieniowo: wewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint wewn.
T18A-1	G1/8	G1/8
T14A-1	G1/4	G1/4
T38A-1	G3/8	G3/8
T12A-1	G1/2	G1/2
T34A-1	G3/4	G3/4

Trójniki, osiowo: wewn. - zewn.;
promieniowo: wewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint wewn.
T18I-2	G1/8	G1/8
T14I-2	G1/4	G1/4
T38I-2	G3/8	G3/8
T12I-2	G1/2	G1/2
T34I-2	G3/4	G3/4

Łączniki wkrętne - nypłe



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint zewn. 1
DM5A-M5A	M5	M5
D18A-M5A	G1/8	M5
D18A-18A		G1/8
D14A-M5A	G1/4	M5
D14A-18A		G1/8
D14A-14A		G1/4
D38A-18A	G3/8	G1/8
D38A-14A		G1/4
D38A-38A		G3/8
D12A-14A	G1/2	G1/4
D12A-38A		G3/8
D12A-12A		G1/2
D34A-12A	G3/4	G3/4
D34A-34A		G3/8
D1A-38A	G1	G3/8
D1A-12A		G1/2
D1A-1A		G1

Trójniki, osiowo: zewn. - wewn.;
promieniowo: zewn.



Symbol zamówieniowy	Gwint zewn.	Gwint wewn.
T18A-2	G1/8	G1/8
T14A-2	G1/4	G1/4
T38A-2	G3/8	G3/8
T12A-2	G1/2	G1/2
T34A-2	G3/4	G3/4

Zawory kulowe 2/2, gwint
wewnętrzny/zewnętrzny



Symbol zamówieniowy	Gwint
091-1/4"	G1/4
091-3/8"	G3/8
091-1/2"	G1/2
091-3/4"	G3/4
091-1"	G1

Pierścienie uszczelniające

Symbol zamówieniowy	Gwint
DRM5	M5
DR18	G1/8
DR14	G1/4
DR38	G3/8
DR12	G1/2
DR34	G3/4
DR1	G1